

## Inizio lavori sul motore

Scritto da Administrator

Venerdì 06 Marzo 2009 22:00 - Ultimo aggiornamento Martedì 14 Aprile 2009 12:35

---

Inizio dei lavori sul motore, come prima cosa è stato rimosso il clam e le ruote posteriori




ecco il disco nuovo, le pastiglie azzurre PAGID RS42, ed il tubo freno in treccia. Certo che la pinza posteriore non è un gran ché, ne servirebbe una un pò più grande per sfruttare a pieno il disco!

## Inizio lavori sul motore

Scritto da Administrator

Venerdì 06 Marzo 2009 22:00 - Ultimo aggiornamento Martedì 14 Aprile 2009 12:35

---



ad inizio motore Rover K18 VVC rimosso, i 4 corpi farfallati ben visibili, e il volano un pò

## Inizio lavori sul motore

Scritto da Administrator

Venerdì 06 Marzo 2009 22:00 - Ultimo aggiornamento Martedì 14 Aprile 2009 12:35

---

